

Atenção : Ao substituir lâmpadas incandescentes por **LED**, a carga de rotura deixa de ser um problema (pois o LED consome muito menos), mas surge o problema da frequência de pisca, que costuma acelerar porque o relé "pensa" que uma lâmpada está fundida devido à baixa resistência.